

4




ลำดับขั้นตอน การดำเนินการ

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาใน GP-Pro EX

4.1	การสร้างจอแสดงผล HMI	4-2
4.2	การสร้างจอแสดงผล HMI และลอจิกโปรแกรม	4-3

4.1 การสร้างจอแสดงผล HMI

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงการติดตั้ง GP-Pro EX การเริ่มต้นทำงาน การสร้างหน้าจอใหม่ การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์/PLC และลำดับการทำงานไปจนถึงการเริ่มต้นสร้างหน้าจอ โปรดคลิกที่ข้อมูลอ้างอิงเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง



4.2 การสร้างจอแสดงผล HMI และลอจิกโปรแกรม

ภาพต่อไปนี้เป็นกรอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้ง GP-Pro EX การเริ่มต้นทำงาน การสร้างหน้าจอใหม่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์/PLC และลำดับการทำงานไปจนถึงการเริ่มต้นสร้างหน้าจอและลอจิกโปรแกรม โปรดคลิกที่ข้อมูลอ้างอิงเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง

